



# BEWÄHRTE VORGEHENSWEISEN MIT DEM S3 VERBESSERN ERGEBNISSE UND LEBENSDAUER DES S3

## KONTINUITÄT


### HALTUNG



DIE GESCANNTE PERSON SOLLTE:

- BEQUEM SITZEN
- NICHT KRUMM DASITZEN
- SICH NICHT AUSSTRECKEN
- SICH WÄHREND DES SCANS NICHT BEWEGEN

### SCANNEN



FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE:

BEI ZIMMERTEMPERATUR SCANNEN (15°-27°C).

FÜHREN SIE VOR DEM SCANNEN EIN PAAR DUNKELSCANS DURCH, UM DAS RAUSCHEN ZU REDUZIEREN..


### POSITION



DIE GESCANNTE PERSON SOLLTE:

- ZWISCHEN HERZ- UND KOPFLINIE SCANNEN
- BEI JEDEM SCAN DIE GLEICHE STELLE DER HAND VERWENDEN
- DIE LINSE DES SCANNERS ABDECKEN

### ANPASSUNG



GEBEN SIE DEM SCANNER BEI GROSSEN TEMPERATURUNTerschieden ZEIT, SICH VOR DEM SCANNEN AN DIE UMGEBUNGSTEMPERATUR ANZUPASSEN.

### DRUCK



DIE GESCANNTE PERSON SOLLTE:

- DIE HAND AUF DEN SENSOR LEGEN
- NICHT ZU FEST AUFDRÜCKEN
- BEI JEDEM SCAN DEN GLEICHEN DRUCK AUSÜBEN

### LAGERUNG



VERMEIDEN SIE BEI DER LAGERUNG DES SCANNERS EXTREM HEISSE ODER KALTE TEMPERATUREN..

LAGERUNGSTEMPERATUR ZWISCHEN 5°-43° C.

## PFLEGE


### BEHANDLUNG



GEHEN SIE SORGFÄLTIG MIT DEM SCANNER UM.

STELLEN SIE DEN SCANNER STETS SANFT AB, LASSEN SIE IHN NIEMALS FALLEN UND WERDEN SIE IHN NICHT, AUCH WENN ER IN EINER GEPOLSTERTEN HÜLLE VERSTAUT IST.

### TRANSPORT



DER SCANNER IST EIN EMPFINDLICHES GERÄT.

STELLEN SIE STETS SICHER, DASS DER SCANNER BEIM TRANSPORT SO GUT WIE MÖGLICH GESCHÜTZT IST.

### REISEN



STELLEN SIE SICHER, DASS DER SCANNER AUF FLUGREISEN IN IHREM HANDGEPÄCK MITGEFÜHRT WIRD.

AUFGEGEBENES GEPÄCK WIRD UNTER UMSTÄNDEN UNVORSICHTIG BEHANDELT.